

Śląski Kurator Oświaty  
ul. Powstańców 4a  
40-024 Katowice

DK-RY.5533.136.2017

### Protokół kontroli doraźnej

1. Nazwa szkoły/placówki, siedziba: **Szkoła Podstawowa nr 17 w Żorach, ul. Dąbrowskiego 15, 44-240 Żory.**
2. Imię i nazwisko dyrektora: **Gabriela Kozik.**
3. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: **Śląski Kurator Oświaty, 40 – 024 Katowice, ul. Powstańców 41a.**
4. Imię i nazwisko kontrolującego: **Anna Kozowska-Soińska** – st. wizytator DK w Rybniku.
5. Data wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: 18 października 2017 r., OA-OR.057.2.1195.2017
6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 20 października 2017 r.
7. Tematyka kontroli: **Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.**
8. Czynności kontrolne:
  - a) rozmowa z dyrektorem szkoły Panią **Gabriela Kozik,**
  - b) przegląd następującej dokumentacji:
    - informacji o przygotowaniu szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018,
    - protokołu przekazania budowy z dnia 1 września 2017 r.,
    - protokołu z przeglądu stanu budynku, terenów zewnętrznych oraz urządzeń i instalacji Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach przeprowadzonego w dniu 31 sierpnia 2017 r.,
  - c) inne czynności: przegląd szkoły.
9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:
  - a. Kontrola doraźna została przeprowadzona w związku z tym, że w dniu 17 października 2017 r. Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku powzięła od rodzica telefoniczną informację, że w Szkole Podstawowej nr 17 w Żorach odbywa się remont, który zagraża bezpieczeństwu dzieci i uniemożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.
  - b. W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. reformy oświaty zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 17 w Żorach odbywają się w dwóch budynkach, tzn. dotychczasowej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 17 im. Stanisława Ligonia przy ulicy Dąbrowskiego 15 oraz budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 4, który mieści się przy ulicy Boryńskiej 38c. Prace remontowe odbywają się w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 15, gdzie obecnie uczy się 645 uczniów klas I – VI.

- c. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) dyrektor wraz ze specjalistą ds. bhp dokonał w dniu 31 sierpnia 2017 r. przeglądu stanu budynku, terenów zewnętrznych oraz urządzeń i instalacji Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach. Z przeglądu został sporządzony protokół (**załącznik nr 1**). Komisja stwierdziła, że na terenie obiektów należących do Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach nie występuje zagrożenie życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów oraz zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.
- d. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że dyrektor szkoły 6 września 2017 r. umieścił na szkolnej stronie internetowej informację, że na terenie szkoły od 4 września 2017 r. będą trwały prace termomodernizacyjne. Taką informację dyrektor zamieścił również w zgłoszeniu przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 umieszczonym na platformie Systemu Obsługi Kuratorium (**załącznik nr 2**). Wynika z niej, że zakończenie prac termomodernizacyjnych planowane jest na 11 maja 2018 r. oraz, że prowadzenie prac remontowych nie będzie utrudniało realizacji podstawy programowej.
- e. Dnia 1 września 2017 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach został podpisany przez dyrektora SP 17 oraz przedstawicieli wykonawcy i inwestorów protokół przekazania terenu budowy (**załącznik nr 3**). W protokole określono rodzaj robót, czyli wymianę okien w ramach umowy na termomodernizację obiektu. Wykonawca zobowiązał się do składowania i zabezpieczenia materiałów. Nowe okna miały być dostarczane na bieżąco w ilościach dopasowanych do aktualnego montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego dotyczącego prowadzonych robót. Ponadto zobowiązał się do systematycznego wywożenia starych okien według postępujących prac. Zgodnie z ustaleniami wymiana okien ma się odbywać w nieużytkowanych klasach lekcyjnych oraz innych pomieszczeniach, np. biblioteka. Pomieszczenia te mają być przekazywane przez dyrektora szkoły na okres 2 dni, po czym po wykonaniu montażu nowych okien (po zakotwiczeniu i zapianowaniu oraz wykonaniu obróbki tynkarskiej) będą udostępnione do użytkowania. W protokole została umieszczona informacja, że wykonawca gwarantuje bezpieczne użytkowanie pomieszczeń, a wszystkie materiały użyte do montażu okien posiadają odpowiednie certyfikaty. Z informacji przekazanej przez dyrektora szkoły wynika, ogólnie wykonawca ma wymienić w budynku około 180 okien. Prowadzone są też prace remontowe dachu. W następnej kolejności będzie przeprowadzone ocieplenie i wymiana elewacji budynku.
- f. W dniu kontroli robotnicy pracowali nad naprawą dachu, układali kostkę brukową przed głównym wejściem do szkoły, kończyli wymianę okien w sali 203 na 1. piętrze.
- g. Z informacji przekazanych przez dyrektora szkoły wynika, że prace remontowe na terenie szkoły i wokół szkoły odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 8:00

do 16:00. Od 14 października 2017 prace są prowadzone również w soboty, co wynikało z interwencji dyrektora. W soboty dokonywana jest wymiana okien na korytarzach w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. Wykonawca przewiduje zakończenie wymiany okien na koniec października 2017, jednak, zdaniem dyrektora, nie ma możliwości zachowania tego terminu.

- h. W trakcie kontroli dyrektor wyjaśnił, że od 20 września 2017 r. uczniowie do szkoły wchodzą od strony szkolnego boiska, ponieważ ekipa remontowa 19 września 2017 r. zerwała przed głównym wejściem asfalt, nie informując o tym wcześniej dyrektora szkoły. W dniu kontroli ekipa wykonawcza pozostawiła przed wejściem niezabezpieczone ramy po starych oknach, co w ocenie kontrolującego wizytatora, stanowi bezpośrednio zagrożenie dla uczniów (**załączniki nr 4 i 5**).
- i. Tylnie wejście, którym obecnie wchodzi uczniowie, jest wąskie z niewielkim asfaltowym placem (**załącznik nr 6**). Na tym placu swoje samochody parkują nauczyciele, co w ocenie wizytatora, jest niebezpieczne dla dzieci chodzących do szkoły tą samą drogą, co przejeżdżające na parking samochody, która jest wąska.
- j. W tym samym czasie, kiedy dzieci przechodzą do tylnego wejścia bądź opuszczają szkołę, ekipa wykonuje remont dachu. Bezpośrednio na wąskiej drodze zostały ustawione płyty niezbędne do wykonywania prac remontowych (**załącznik nr 7**), które, zdaniem kontrolującego, stanowią zagrożenie dla przechodzących tą drogą uczniów.
- k. Z obserwacji szkoły oraz wyjaśnień dyrektora wynika, że do szkolnego ogrodu robotnicy • wynoszą stare ramy okienne, które leżą w ogrodzie nawet przez kilka dni, ponieważ są przez wykonawcę wywożone raz albo dwa razy w tygodniu. Deski zostały pozostawione poza oddzielną taśmą ostrzegawczą miejscem (**załącznik nr 8**), co jest niezgodne z ustaleniami zawartymi w protokole przekazania budowy.
- l. Przegląd szkoły potwierdził, że nowe okna są składowane w głównym holu szkoły blisko świetlicy i sali grupy przedszkolnej oraz pod schodami na parterze. Zostały one zabezpieczone taśmą ostrzegawczą (**załącznik nr 9**). W przedsionku głównego wejścia składowane są materiały do obróbki okien (**załącznik nr 10**), co jest niezgodne z ustaleniami zawartymi w protokole przekazania budowy.
- m. W dniu kontroli nie było słyhać żadnych odgłosów zakłócających proces dydaktyczny. Zdaniem dyrektora do tej pory hałas nie zakłócał w znacznym stopniu prowadzenia zajęć, ponieważ robotnicy wiercą w czasie przerwy. Jednak istnieje taka możliwość podczas remontu elewacji.
- n. Zdaniem wizytatora przeprowadzającego kontrolę wykonawca nie zabezpieczył właściwie frontu robót i nie wywiązał się z zobowiązania podjętego w protokole przekazania terenu budowy. Niezabezpieczone właściwe nowe okna, pozostawione stare

ramy okienne, rzadkie wywożenie śmieci, płyty ustawione na drodze dzieci do szkoły stanowią bezpośrednie niebezpieczeństwo dla uczniów, szczególnie młodszych klas.

10. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki: **brak**.
11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)\* zaleca się:

W ramach pełnionego nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, co wynika z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zobowiązuję dyrektora do zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki umożliwiających realizację podstawy programowej w czasie prowadzonych w szkole prac remontowych.

**Termin realizacji: od zaraz. Odpowiedzialny za realizację: dyrektor szkoły.**

STARSZY WIZYTATOR  
Anna Kozłowska-Szajska  
Lory, 31.10.2017  
mgr Anna Kozłowska-Szajska  
podpis kontrolującego, miejsce i data podpisania protokołu

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
Lory, dn. 31.10.2017r.  
mgr Mariola Grabięc  
podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data podpisania protokołu

12. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli:

WICEDYREKTOR SZKOŁY  
Lory, dn. 31.10.2017r.  
mgr Mariola Grabięc  
podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data odbioru protokołu

Dyrektorowi szkoły/placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole kontroli do Śląskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658).

\* wpisać aktualny publikator